

Whirlpool



Sigla Modello:

AKP 548 IX

AKP 548 IX

Codice commerciale:

857754801500

857754801500

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR31713

Tavole



4000 106 20921

WHR31713

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0400	480121100259 (C00311105)				cerniera 2glass 6m		
0470	480121103811 (C00312502)				portacarrucola		
1100	481010474144 (C00311294)				maniglia porta essence versione lunga		
1101	481246668858 (C00313127)				gommino maniglia		
1213	481246058418 (C00311017)			1 x 481010728768 (C00326366)	deflettore		
1410	481010532620 (C00316848)				vetro forno + supporti		
1420	481245059582 (C00313100)			1 x 481010545250 (C00318037)	vetro interno		
1431	481240449841 (C00311828)				supporto		
1910	481246688874 (C00311110)			1 x C00738192 (488000738192)	guarniz.porta		
2450	481010408519 (C00314853)				griglia cromo		
2470	481010539879 (C00315494)			1 x 481010683239 (C00383277)	leccarda		
2610	481010412913 (C00320763)				inserto sx		
2611	481010412914 (C00315245)				inserto dx		
3010	481010620625 (C00443679)				mascherina		
3340	481010378700 (C00338498)				manopola ix		
3510	480131000099 (C00312890)				kit portalamпада		

3540	481946279749 (C00314833)		gemma lampada spia rossa	
4410	480121103444 (C00311028)		ventola	
4540	481225998473 (C00488544)		resistenza superiore	
4560	481010375734 (C00324022)		resistenza inferiore 1150w 230v	
4901	480121104772 (C00322504)		fissacavo	
4902	481231618036 (C00328481)		protezione cavi	
4910	481229068346 (C00345145)		morsettiera 5 poli + terra	
5220	481010427882 (C00397129)		regolatore di energia 2 zone 230v/13a	
5221	481010427876 (C00397127)		regolatore di energia 1 zone 230v/13a	
5540	480121100437 (C00376842)		termostato forno	
5570	481010552514 (C00311049)		termolimitatore (singolo)285°c con sonda	n1521d00
5572	481228228282 (C00311589)		termolimitatore 50±5/40±5 °c	
6200	481227318105 (C00327266)		selettore forno 5 pos.	
6510	481281728321 (C00311392)	1 x 484000008842 (C00385585)	lampada forno 25w	
6520	481010385281 (C00312845)		portalampada	
6560	481010385446 (C00314349)		gemma x lampada	
6942	481246228736 (C00313557)		tappo montante nero	
9300	481240418649 (C00312854)		clip di montaggio termostato	
9930	481231039061 (C00314347)		distanziale	

WHR31713
Ricambi

Lista

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
999	C00579075				caratt. tecniche whp		
999	C00523313				schema cablaggio whp		
999	C00523276				schizzo quotato whp		

Notizie

n1521d00: Procedura per sostituire il TOD di cavità con quello corretto - APPLICABILE SOLO AI FORNI PIROLITICI

Il forno in utenza può avere differenti TOD (TYPE1 & TYPE2) vedi foto allegate

Prodotti interessati:

Tutti forni pirolitici Minerva con scheda Ester e Antares

Scopo della Notizia è quello di fornire la procedura per riparare il prodotto che richieda la sostituzione del TOD di cavità, in quanto i forni possono essere dotati di 2 differenti TOD.

Step1 - Ordinare sia il TOD TYPE 1 (482000020559) sia il TYPE 2 (481010552514)

Step2 - Sostituire il TOD usando lo stesso tipo che si trova nel prodotto. Non effettuare nessuna modifica sul cablaggio

Nota: Il vecchio TB 481271540431 non è più applicabile

