

# Whirlpool



Sigla Modello:

**AKT 8090/NE**

**AKT 8090/NE**

Codice commerciale:

**859408001000**

**859408001000**

**F093062**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint


**Bauknecht**

**i** INDESIT



WHR38087

Tavole



4000 106 66677

WHR38087

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0310	C00616833 (488000616833)	19 34 / 90821...			piano cottura no filtro		
0310	C00616798 (488000616798)	19 34 / 90821...	21 21 / 10526...	1 x C00728478 (488000728478)	cablaggio piano vc tc6 + filtro type 1		
0310	481010656097 (C00325920)		19 34 / 90820...	1 x C00728478 (488000728478)	piano cottura montaggio ne	n1019e06	
				1 x C00616833 (488000616833)			
0310	C00728478 (488000728478)	21 21 / 10527...			cablaggio piano vc tc6+filtro type 1 new		
0340	481010420949 (C00313536)			1 x C00502357 (488000502357)	molletta fissaggio artemis (4pz)		
4620	480121104129 (C00339925)				piastra 145mm 1200w		
4621	480121104128 (C00318678)			1 x C00519952 (488000519952)	piastra ele. 180mm 1700w		
4622	480121104509 (C00376888)			1 x C00520338 (488000520338)	piastra 210mm 2100w		
4910	481229068293 (C00311280)				morsettiera		
5211	480121103255 (C00313167)				modulo comando		
9020	480121103253 (C00322256)				squadretta 145mm		
9021	481240449777 (C00329101)				squadretta 180mm		
9022	481240449661 (C00329079)				squadretta 210mm		
9026	481240449658 (C00329078)				squadretta 145mm		
9640	C00311601 (481246688967)			1 x 481246688969 (C00316995)	guarnizione		

999	C00609013	caratt. tecniche whp
999	C00363747	schema cablaggio whp
999	C00368431	codici errore whp
999	C00368960	schizzo quotato whp

## Notizie

### n1019e06: ELIMINATO FILTRO ANTIDISTURBO


---

Se è necessario sostituire l' Assieme Vetro su modelli con matricola antecedente al S/N 901934xxxxxx (2019/08/21) è necessario ordinare contemporaneamente il codice del nuovo Assieme Vetro e codice cablaggio completo + Filtro Antidisturbo Integrato, seguire le indicazioni riportate nel Technical Bulletin TB002574.

In caso di sostituzione del filtro antidisturbo o del cablaggio completo su modelli con matricola antecedente al S/N 901934xxxxxx (2019/08/21) è necessario ordinare il nuovo cablaggio completo + filtro antidisturbo integrato e il nuovo Assieme vetro; seguire le indicazioni riportate nel Technical Bulletin TB002574.

Schemi e collegamenti elettrici

Cod. 400011182314



## Legenda

Legenda: 400011182314