

Whirlpool



Sigla Modello:

AKZ9 7820 IX

AKZ9 7820 IX

Codice commerciale:

859991531350

859991531350

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR07225

Tavole



4000 111 24072

WHR07225

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0252	480121101163 (C00316558)				profilato inferiore		
0400	481011123450 (C00510748)				cerniera soft minerva brera (dx+sx)		
0470	480121101154 (C00312426)			1 x C00628004 (488000628004)	portacarrucola		
1100	481011082226 (C00509774)				maniglia dynamic 9.7		
1101	481246668919 (C00336781)				gommino maniglia		
1214	481010889793 (C00496516)			1 x C00849124 (488000849124)	deflettore		
1215	481010355314 (C00315854)				distanziale		
1300	481010555032 (C00312491)				blocco porta		
1410	481011085382 (C00510199)				vetro oblo		
1420	480121101609 (C00314487)				vetro forno interno		
1430	480121101611 (C00316660)				porta vetro		
1431	480121101613 (C00314505)				supporto vetro forno		
1433	480121102664 (C00315425)				supporto vetro forno		
1910	480121101583 (C00318929)				guarnizione porta		
2010	481010696902 (C00382894)				coperchio ventilatore		
2450	481010635612 (C00325778)				griglia forno		

2460	481010674818 (C00344938)		piastra forno smaltato grigio	
2470	481010674817 (C00344931)		leccarda smaltato grigio	
2610	481010762741 (C00379899)		supporto griglia minerva sx/dx	
2614	480121103347 (C00322274)		vite	
2617	481041701023 (C00326404)		dado	
3010	481011100537 (C00509779)		pannello di controllo assy d1 9.7	
3320	481010781764 (C00382913)		manopola montaggio d1	
3340	481010618353 (C00374879)		manopola anello d1	
3560	481010874391 (C00398365)	1 x C00704320 (488000704320)	scheda display vbl d1 montaggio	
4400	481010781691 (C00398229)		motore ventilatore	
4410	480121103967 (C00312154)	1 x C00648480 (488000648480)	ventilatore	
4412	481010904602 (C00496577)		guarnizione	
4430	481010781712 (C00386493)		ventola	
4510	480121101186 (C00311196)		resistenza circolare 2000w 230v	
4520	484000000514 (C00313436)		resistenza superiore/grill 2450w	n1521b02
4560	481010551720 (C00319574)		resistenza inferiore 1150w 230v	
4801	480121101171 (C00315339)		cablaggio navigator/d1-antares	
4838	481000628800 (C00505111)		cavo di rete 3x15 h05 rr-f senza spina	
4901	480121104772 (C00322504)		fissacavo	

WHR07225

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
4902	480121100013 (C00321790)				tappo passante		
4910	481229068329 (C00313503)				morsettiera 2 poli + terra		
5210	481011114872 (C00513043)				scheda control prog. antares		
5212	480121100219 (C00321829)				interfaccia sonda di carne		
5570	481010552514 (C00311049)				termolimitatore (singolo)285°c con sonda	n1521d00	
5571	481010490220 (C00312761)				termostato + staffa 155#c		
6510	481010391431 (C00314191)				lampada forno alogena g9 40w 230v		
6520	481010638530 (C00325786)				portalampada alogena completo g9 40w		
6560	481010646361 (C00325847)				vetro copertura		
6910	480121101597 (C00311274)				sensore di temperatura		
6940	481221058077 (C00326916)				sonda		
6941	481010634657 (C00344940)				cablaggio + jack sonda carne 430mm		
9040	480121101594 (C00322031)				distanziale porta		
9141	481250518439 (C00332190)				dado 10x1,57		
9150	481010781713 (C00386497)				dado ventola forno		
9210	481253058187 (C00332642)				rondella sonda carne		

9930	481010578780 (C00318668)	ammortizzatore nero
9931	480121104721 (C00322502)	kit fissaggio forno
999	C00515601	service manual whp
999	C00351545 (488000351545)	descrizione di configurazione whp
999	C00351544 (488000351544)	codici errore whp
999	C00351547 (488000351547)	testprogram whp
999	C00384028 (488000384028)	schema cablaggio whp
999	C00515599	service manual whp
999	C00515598	service manual whp
999	C00515600	service manual whp
9990	C00623148 (488000623148)	isolamento forno m671 std

Notizie

n1521b02: Kit Resistenza + Copertura

Se il prodotto da assistere utilizza la copertura in lamiera della resistenza si prega di utilizzare il kit completo.
Nel caso in cui il prodotto da assistere NON ha la copertura in lamiera si prega di sostituire solo la resistenza.

n1521d00: Procedura per sostituire il TOD di cavità con quello corretto - APPLICABILE SOLO AI FORNI PIROLITICI

Il forno in utenza può avere differenti TOD (TYPE1 & TYPE2) vedi foto allegate

Prodotti interessati:


Tutti forni pirolitici Minerva con scheda Ester e Antares

Scopo della Notizia è quello di fornire la procedura per riparare il prodotto che richieda la sostituzione del TOD di cavità, in quanto i forni possono essere dotati di 2 differenti TOD.

Step1 - Ordinare sia il TOD TYPE 1 (482000020559) sia il TYPE 2 (481010552514)

Step2 - Sostituire il TOD usando lo stesso tipo che si trova nel prodotto. Non effettuare nessuna modifica sul cablaggio

Nota: Il vecchio TB 481271540431 non è più applicabile



n1522b00: Apertura Porta Forno Pirolitico Minerva bloccata

Per sbloccare la Porta del Forno suggeriamo di operare come segue:

- 1) Creare un "gancio" con le quote mostrate nella foto 1
- 2) Inserire il gancio in posizione orizzontale tra porta e mascherina, a 30 cm dal lato sinistro del forno - Foto 2 e 3
- 3) Ruotare il gancio di 90° in senso antiorario - Foto 4
- 4) Spostare il gancio verso destra per consentire al bloccaporta di sganciare la porta del forno

Qui il link per accedere al video:

<https://youtu.be/j3tUrRmDktU>

