

Whirlpool



Sigla Modello:

AKZ 7821 WH

AKZ 7821 WH

Codice commerciale:

858578200010

858578200010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR07123

Tavole



4000 110 86856

WHR07123

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0252	480121101163 (C00316558)				profilato inferiore		
0400	481010746589 (C00398107)				cerniera porta forno		
0470	480121101154 (C00312426)			1 x C00628004 (488000628004)	portacarrucola		
1100	481010678868 (C00397862)				maniglia porta 526,4x25x42		
1101	481246668919 (C00336781)				gommino maniglia		
1102	481010410709 (C00374987)				rondella maniglia		
1214	481010444111 (C00313845)				deflettore		
1215	480121101615 (C00315391)				distanziale		
1300	481010555032 (C00312491)				blocco porta		
1301	481010518426 (C00315460)				serratura		
1410	481011086852 (C00508204)				porta forno assy		
1420	481010517256 (C00374989)				vetro interno porta forno		
1430	481245059599 (C00312271)				vetro intermedio		
1431	480121101613 (C00314505)				supporto vetro forno		
1433	480121102664 (C00315425)				supporto vetro forno		
1910	481010549954 (C00312487)				guarnizione porta forno		

2010	481010389996 (C00324079)		coperchio ventilatore	
2450	481010635612 (C00325778)		griglia forno	
2460	481010674818 (C00344938)		piastra forno smaltato grigio	
2470	481010674817 (C00344931)		leccarda smaltato grigio	
2610	481010762742 (C00398163)		supporto griglia minerva 55l	
2614	480121103347 (C00322274)		vite	
2617	481041701023 (C00326404)		dado	
3010	481010886424 (C00480412)		pannello di controllo montaggio d1	
3320	481010781764 (C00382913)		manopola montaggio d1	
3340	481010618353 (C00374879)		manopola anello d1	
3560	481010874391 (C00398365)	1 x C00704320 (488000704320)	scheda display vbl d1 montaggio	
4400	481010781691 (C00398229)		motore ventilatore	
4410	480121103967 (C00312154)	1 x C00648480 (488000648480)	ventilatore	
4412	481246688784 (C00315028)		guarnizione sup frontale forno	
4430	481010781712 (C00386493)		ventola	
4510	480121101186 (C00311196)		resistenza circolare 2000w 230v	
4520	484000000514 (C00313436)		resistenza superiore/grill 2450w	n1521b02
4560	481010551720 (C00319574)		resistenza inferiore 1150w 230v	
4801	480121101171 (C00315339)		cablaggio navigator/d1-antares	

WHR07123

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
4838	481000628800 (C00505111)				cavo di rete 3x15 h05 rr-f senza spina		
4901	480121104772 (C00322504)				fissacavo		
4902	480121100013 (C00321790)				tappo passante		
4910	481229068329 (C00313503)				morsettiera 2 poli + terra		
5210	481010619702 (C00397739)				unita di potenz antares d1		
5212	480121100219 (C00321829)				interfaccia sonda di carne		
5570	481010552514 (C00311049)				termolimitatore (singolo)285°c con sonda	n1521d00	
5571	481010490220 (C00312761)				termostato + staffa 155#c		
6510	481010391431 (C00314191)				lampada forno alogena g9 40w 230v		
6520	481010638530 (C00325786)				portalampada alogena completo g9 40w		
6560	481010646361 (C00325847)				vetro copertura		
6910	480121101597 (C00311274)				sensore di temperatura		
6940	481221058077 (C00326916)				sonda		
6941	481010634657 (C00344940)				cablaggio + jack sonda carne 430mm		
6942	481010387617 (C00374986)				spina supporto		
9040	480121101594 (C00322031)				distanziale porta		

9141	481250518439 (C00332190)	dado 10x1,57
9150	481010781713 (C00386497)	dado ventola forno
9210	481253058187 (C00332642)	rondella sonda carne
9930	481010578780 (C00318668)	ammortizzatore nero
9931	480121104721 (C00322502)	kit fissaggio forno
9940	481011103264 (C00507062)	muffola service 551
999	C00384028 (488000384028)	schema cablaggio whp
999	C00515426	service manual whp
999	C00375678	modalità demo whp
999	C00375680	modalità di configurazione e test whp
999	C00375685	codici errore whp
999	C00375675	schizzo quotato whp

Notizie

n1521b02: Kit Resistenza + Copertura

Se il prodotto da assistere utilizza la copertura in lamiera della resistenza si prega di utilizzare il kit completo.
Nel caso in cui il prodotto da assistere NON ha la copertura in lamiera si prega di sostituire solo la resistenza.

n1521d00: Procedura per sostituire il TOD di cavità con quello corretto - APPLICABILE SOLO AI FORNI PIROLITICI

Il forno in utenza può avere differenti TOD (TYPE1 & TYPE2) vedi foto allegate

Prodotti interessati:


Tutti forni pirolitici Minerva con scheda Ester e Antares

Scopo della Notizia è quello di fornire la procedura per riparare il prodotto che richieda la sostituzione del TOD di cavità, in quanto i forni possono essere dotati di 2 differenti TOD.

Step1 - Ordinare sia il TOD TYPE 1 (482000020559) sia il TYPE 2 (481010552514)

Step2 - Sostituire il TOD usando lo stesso tipo che si trova nel prodotto. Non effettuare nessuna modifica sul cablaggio

Nota: Il vecchio TB 481271540431 non è più applicabile



n1522b00: Apertura Porta Forno Pirolitico Minerva bloccata

Per sbloccare la Porta del Forno suggeriamo di operare come segue:

- 1) Creare un "gancio" con le quote mostrate nella foto 1
- 2) Inserire il gancio in posizione orizzontale tra porta e mascherina, a 30 cm dal lato sinistro del forno - Foto 2 e 3
- 3) Ruotare il gancio di 90° in senso antiorario - Foto 4
- 4) Spostare il gancio verso destra per consentire al bloccaporta di sganciare la porta del forno

Qui il link per accedere al video:

<https://youtu.be/j3tUrRmDktU>

