

Whirlpool



Sigla Modello:

AZB 9120

AZB 9120

Codice commerciale:

857503229020

857503229020

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR29617

Tavole



WHR29617

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| 1000 | 480112101565 (C00318937) | | | 1 x 481010636931 (C00325781) | porta lr vb/wp | | |
| 1310 | 480112101519 (C00315703) | | | | perno chiusura porta | | |
| 1311 | 480112101507 (C00312176) | | | | bloccaporta | | |
| 1312 | 480112101518 (C00311516) | | | | perno porta. | | |
| 1600 | 480112101487 (C00321299) | | | | pannello front. | | |
| 1601 | 480112101529 (C00317413) | | | | sportello scambiatore di calore | | |
| 1610 | 481010598213 (C00324941) | | | | schienale zephyr | | |
| 1611 | 481010374101 (C00315175) | | | 1 x 481010730860 (C00345090) | camera riscald. | | |
| 1620 | 480112101515 (C00317391) | | | 1 x 481010640366 (C00325789) | fianco | | |
| 1630 | 481010563529 (C00316032) | | | | piano lavoro | | |
| 1840 | 481010538385 (C00317803) | | | | fondo cd | | |
| 1850 | 481250018054 (C00312250) | | | | piedino regolabile | | |
| 1880 | 480112101521 (C00317948) | | | | cerniera porta | | |
| 1910 | 480112101512 (C00312040) | | | 1 x 481010713648 (C00345110) | guarniz.porta | | |
| 2100 | 480112101513 (C00317816) | | | | coperchio cuscinetto | | |
| 2101 | 480112101502 (C00313419) | | | | copertura asse cestello | | |

| | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2110 | 481010456115 (C00311852) | | ruota |
| 2200 | 481010607221 (C00325006) | 1 x C00646635 (488000646635) | cestello |
| 2230 | 480112101495 (C00314595) | 1 x 481010492721 (C00505113) | ferma carico |
| 2610 | 480112101557 (C00321313) | | contenitore serbatoio |
| 2710 | 480112101469 (C00311014) | | cinghia trasm. 2010 h7 |
| 2730 | 481010507633 (C00313275) | 1 x 481010700903 (C00313283) | tendipuleggia |
| 2731 | 481010611971 (C00325661) | | distanziatore motore |
| 2732 | 481010611013 (C00325636) | 1 x 481010700903 (C00313283) | perno m8-1.25 x 55 |
| 2733 | 482250510547 (C00335150) | | nut |
| 2900 | 480112101497 (C00312829) | | guarnizione cestello/schienale |
| 2901 | 480112101685 (C00312847) | | guarnizione |
| 3010 | 481010600364 (C00443121) | | mascherina + maniglia cass. |
| 3011 | 481010486752 (C00324605) | | maniglia cass. |
| 3310 | 480111100229 (C00312299) | | manopola timer |
| 3320 | 480111100221 (C00312098) | | insieme tasti avvio/annulla |
| 3321 | 480111102625 (C00315070) | | tasto opz. steam |
| 3510 | 480112101593 (C00321322) | | guida lampada |
| 4000 | 481010556104 (C00314937) | 1 x 480112101549 (C00313233) | motore psc 113, 240v |
| 4200 | 480112101551 (C00312573) | 1 x 481010743850 (C00345073) | condensatore mr 12.5 11#f |

WHR29617

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|---|---------|--------|
| 4210 | 481212118276 (C00311367) | | | 1 x 481010807672 (C00381528) | filtro interf. | | |
| 4300 | 481070109852 (C00311726) | | | | pompa | | |
| 4560 | 481010573611 (C00377295) | | | | resistenza 2700 w, 230 v | | |
| 4900 | 480112101501 (C00321303) | | | 1 x 481010728616 (C00445967) | cavo aliment. + fissa cavo | | |
| 5210 | 481010587433 (C00442541) | | | | modulo comando tiny, programmata | | |
| 5211 | 481010583814 (C00314359) | | | 1 x 481010583818 (C00311930) | modulo comando da riprogrammare | | |
| 6160 | 481010398897 (C00315714) | | | | galleggiante | | |
| 6161 | 480112101485 (C00312823) | | | | contatto reed | | |
| 6910 | 480112101486 (C00311914) | | | | sensore umidita | | |
| 6911 | 481010607766 (C00313882) | | | 1 x 481228219485 (C00313117) | sensore ntc | | |
| 7070 | 480112101562 (C00321315) | | | | tubetto serbatoio | | |
| 7400 | 480112101516 (C00311670) | | | 1 x 481010612767 (C00384384) | bombolotto esp. | | |
| 7410 | 480112101474 (C00316109) | | | | coperchio ventola | | |
| 7412 | 480112101473 (C00320757) | | | | coperchio ventola | | |
| 7430 | 480112101479 (C00319608) | | | 1 x 481010689599 (C00445066) | supporto frontale senza foro lampadina | | |
| 7431 | 480112101466 (C00313035) | | | | ventola anteriore | | |

| | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7432 | 480112101467 (C00313178) | | ventola posteriore |
| 7500 | 480112101514 (C00314762) | | serbatoio |
| 7630 | 481010423761 (C00313966) | | filtro n4421b01 |
| 7831 | 480112101509 (C00314228) | | tubo reflusso acqua |
| 7832 | 480112101508 (C00314859) | | tubo pozzetto serbatoio |
| 9000 | 480112101471 (C00321293) | | staffa aggancio motore |
| 9001 | 481010553524 (C00325184) | | aggancio |
| 9040 | 480112101631 (C00312165) | 1 x 481010862358 (C00385181) | rondella m6 |
| 9100 | 480112101492 (C00321302) | 1 x 481250238151 (C00332152) | vite 4x16 |
| 9101 | 481250248347 (C00318431) | | vite autofilet. 3,5x14 |
| 9102 | 480112101491 (C00321301) | | vite 4.2x9.5 |
| 9104 | 481250218695 (C00313774) | | vite (10 pieces) |
| 9105 | 480112101528 (C00321308) | | vite 4.2x18 |
| 9106 | 480112101488 (C00321300) | | vite 4.2x9.5 |
| 9107 | 480112101464 (C00311772) | | dado m6 |
| 9300 | 480112101468 (C00321292) | | molla |
| 9301 | 480112101561 (C00312716) | | rondella molla |
| 9410 | 480112101499 (C00311359) | | cuscinetto 608z |
| 9500 | 480112101463 (C00319402) | | striscia feltro |

WHR29617


Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------------|---------|--------|
| 9501 | 481228298014 (C00315185) | | | | guarnizione ntc | | |
| 9502 | 480112101472 (C00321294) | | | | guarnizione fondo/pannello post. | | |
| 9503 | 480112101477 (C00321296) | | | | guarnizione deflettore/fondo | | |
| 9504 | 480112101505 (C00317532) | | | | guarnizione camera riscald. | | |
| 999 | C00576645 | | | | caratt. tecniche whp | | |
| 999 | C00353232 | | | | schema cablaggio whp | | |
| 999 | C00352827 | | | | testprogram whp | | |
| 999 | C00352828 | | | | codici errore whp | | |
| 999 | C00353234 | | | | schema funzionale whp | | |
| 9990 | 480111100231 (C00312359) | | | | inserto manopola | | |
| 9992 | 480112101526 (C00321307) | | | | sportello pompa | | |

WHR29618

Tavole



W10614769

WHR29618

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| 1000 | 480112101565 (C00318937) | | | 1 x 481010636931 (C00325781) | porta lr vb/wp | | |
| 1310 | 480112101519 (C00315703) | | | | perno chiusura porta | | |
| 1311 | 480112101507 (C00312176) | | | | bloccaporta | | |
| 1312 | 480112101518 (C00311516) | | | | perno porta. | | |
| 1600 | 480112101487 (C00321299) | | | | pannello front. | | |
| 1601 | 480112101529 (C00317413) | | | | sportello scambiatore di calore | | |
| 1610 | 481010598213 (C00324941) | | | | schienale zephyr | | |
| 1611 | 481010374101 (C00315175) | | | 1 x 481010730860 (C00345090) | camera riscald. | | |
| 1620 | 480112101515 (C00317391) | | | 1 x 481010640366 (C00325789) | fianco | | |
| 1630 | 481010563529 (C00316032) | | | | piano lavoro | | |
| 1840 | 481010538385 (C00317803) | | | | fondo cd | | |
| 1850 | 481250018054 (C00312250) | | | | piedino regolabile | | |
| 1880 | 480112101521 (C00317948) | | | | cerniera porta | | |
| 1910 | 480112101512 (C00312040) | | | 1 x 481010713648 (C00345110) | guarniz.porta | | |
| 2100 | 480112101513 (C00317816) | | | | coperchio cuscinetto | | |
| 2101 | 480112101502 (C00313419) | | | | copertura asse cestello | | |

| | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2110 | 481010456115 (C00311852) | | ruota |
| 2200 | 481010607221 (C00325006) | 1 x C00646635 (488000646635) | cestello |
| 2230 | 480112101495 (C00314595) | 1 x 481010492721 (C00505113) | ferma carico |
| 2610 | 480112101557 (C00321313) | | contenitore serbatoio |
| 2710 | 480112101469 (C00311014) | | cinghia trasm. 2010 h7 |
| 2730 | 481010507633 (C00313275) | 1 x 481010700903 (C00313283) | tendipuleggia |
| 2731 | 481010611971 (C00325661) | | distanziatore motore |
| 2732 | 481010611013 (C00325636) | 1 x 481010700903 (C00313283) | perno m8-1.25 x 55 |
| 2733 | 482250510547 (C00335150) | | nut |
| 2900 | 480112101497 (C00312829) | | guarnizione cestello/schienale |
| 2901 | 480112101685 (C00312847) | | guarnizione |
| 3010 | 481010600364 (C00443121) | | mascherina + maniglia cass. |
| 3011 | 481010486752 (C00324605) | | maniglia cass. |
| 3310 | 480111100229 (C00312299) | | manopola timer |
| 3320 | 480111100221 (C00312098) | | insieme tasti avvio/annulla |
| 3321 | 480111102625 (C00315070) | | tasto opz. steam |
| 3510 | 480112101593 (C00321322) | | guida lampada |
| 4000 | 481010556104 (C00314937) | 1 x 480112101549 (C00313233) | motore psc 113, 240v |
| 4200 | 480112101551 (C00312573) | 1 x 481010743850 (C00345073) | condensatore mr 12.5 11#f |

WHR29618

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|---|---------|--------|
| 4210 | 481212118276 (C00311367) | | | 1 x 481010807672 (C00381528) | filtro interf. | | |
| 4300 | 481070109852 (C00311726) | | | | pompa | | |
| 4560 | 481010573611 (C00377295) | | | | resistenza 2700 w, 230 v | | |
| 4900 | 480112101501 (C00321303) | | | 1 x 481010728616 (C00445967) | cavo aliment. + fissa cavo | | |
| 5210 | 481010587433 (C00442541) | | | | modulo comando tiny, programmata | | |
| 5211 | 481010583814 (C00314359) | | | 1 x 481010583818 (C00311930) | modulo comando da riprogrammare | | |
| 6160 | 481010398897 (C00315714) | | | | galleggiante | | |
| 6161 | 480112101485 (C00312823) | | | | contatto reed | | |
| 6910 | 480112101486 (C00311914) | | | | sensore umidita | | |
| 6911 | 481010607766 (C00313882) | | | 1 x 481228219485 (C00313117) | sensore ntc | | |
| 7070 | 480112101562 (C00321315) | | | | tubetto serbatoio | | |
| 7400 | 480112101516 (C00311670) | | | 1 x 481010612767 (C00384384) | bombolotto esp. | | |
| 7410 | 480112101474 (C00316109) | | | | coperchio ventola | | |
| 7412 | 480112101473 (C00320757) | | | | coperchio ventola | | |
| 7430 | 480112101479 (C00319608) | | | 1 x 481010689599 (C00445066) | supporto frontale senza foro lampadina | | |
| 7431 | 480112101466 (C00313035) | | | | ventola anteriore | | |

| | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7432 | 480112101467 (C00313178) | | ventola posteriore |
| 7500 | 480112101514 (C00314762) | | serbatoio |
| 7630 | 481010423761 (C00313966) | | filtro n4421b01 |
| 7831 | 480112101509 (C00314228) | | tubo reflusso acqua |
| 7832 | 480112101508 (C00314859) | | tubo pozzetto serbatoio |
| 9000 | 480112101471 (C00321293) | | staffa aggancio motore |
| 9001 | 481010553524 (C00325184) | | aggancio |
| 9040 | 480112101631 (C00312165) | 1 x 481010862358 (C00385181) | rondella m6 |
| 9100 | 480112101492 (C00321302) | 1 x 481250238151 (C00332152) | vite 4x16 |
| 9101 | 481250248347 (C00318431) | | vite autofilet. 3,5x14 |
| 9102 | 480112101491 (C00321301) | | vite 4.2x9.5 |
| 9104 | 481250218695 (C00313774) | | vite (10 pieces) |
| 9105 | 480112101528 (C00321308) | | vite 4.2x18 |
| 9106 | 480112101488 (C00321300) | | vite 4.2x9.5 |
| 9107 | 480112101464 (C00311772) | | dado m6 |
| 9300 | 480112101468 (C00321292) | | molla |
| 9301 | 480112101561 (C00312716) | | rondella molla |
| 9410 | 480112101499 (C00311359) | | cuscinetto 608z |
| 9500 | 480112101463 (C00319402) | | striscia feltro |

WHR29618

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------------|---------|--------|
| 9501 | 481228298014 (C00315185) | | | | guarnizione ntc | | |
| 9502 | 480112101472 (C00321294) | | | | guarnizione fondo/pannello post. | | |
| 9503 | 480112101477 (C00321296) | | | | guarnizione deflettore/fondo | | |
| 9504 | 480112101505 (C00317532) | | | | guarnizione camera riscald. | | |
| 9990 | 480111100231 (C00312359) | | | | inserto manopola | | |
| 9992 | 480112101526 (C00321307) | | | | sportello pompa | | |

Notizie

n4421b01: Problemi di compatibilità con il nuovo filtro

A causa di una modifica fatta in produzione, il vecchio filtro 480112101511 è stato sostituito dal 481010423761. I filtri sono perfettamente intercambiabili se non che per una ristretta gamma di asciugatrici

Purtroppo non abbiamo la lista dei prodotti dove il nuovo filtro non può essere utilizzato.

Nel caso il nuovo non potesse andar bene non c'è soluzione